Приложение 1 Утверждено приказом МУП «Горводоканал» от «<u>///></u>» <u>апрем</u> 2019 № *S2*//

Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование	Наименование мероприятия	Цель	Срок выполнения	Ответственные за исполнение*	Отметка о
структурного		мероприятия			выполнении
подразделения, рабочего места.					
раоочего места, номер карты,				+1.	1,50
должность					- 12
(профессия)					
1	2	3	4	5	6
Цех канализационных насосных станций, сетей (КНС № 1), 2, машинист КНС	Учитывая вредные условия труда: - сохранить за работником гарантии и компенсации, указанные в стр. 040 карты № 2; - использовать средства индивидуальной защиты и средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник цеха КНС, сстей Экономист Начальник отдела кадров Заместитель директора по коммерческим вопросам Инженер по охране труда	
Цех канализационных насосных станций, сетей (КНС № 1), 2, машинист КНС	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей	
Цех канализационных насосных станций, сетей (КНС № 2, КНС №7), 3, машинист КНС	- сохранить за работником гарантии и компенсации, указанные в стр. 040 карты № 3;	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей Экономист Начальник отдела кадров Заместитель директора по коммерческим вопросам Инженер по охране труда	

канализационных насосных станций, сетей (КНС № 2,	- сохранить за работником гарантии и компенсации, указанные в стр. 040 карты № 3; - использовать средства индивидуальной защиты и	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей Экономист Начальник отдела кадров Заместитель директора по коммерческим вопросам Инженер по охране труда
Цех канализационных насосных станций, сетей (КНС № 2, КНС №7).	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей
Цех канализационных насосных станций, сетей (КНС № 3), 4, машинист КНС		Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей Экономист Начальник отдела кадров Заместитель директора по коммерческим вопросам Инженер по охране труда
Цех канализационных насосных станций, сетей (КНС № 3), 4, машинист КНС	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей
Цех канализационных насосных станций, сетей (КНС № 4), 5, машинист КНС	указанные в стр. 040 карты № 5; - использовать средства индивидуальной защиты и	Снижение вредного воздействия химического фактора		Начальник цеха КНС, сетей Экономист Начальник отдела кадров Заместитель директора по коммерческим вопросам Инженер по охране труда
Цех канализационных насосных станций, сетей (КНС № 4), 5, машинист КНС	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей

Цех канализационных насосных станций, сетей (КНС № 5), 6, машинист КНС	Учитывая вредные условия труда: - сохранить за работником гарантии и компенсации, указанные в стр. 040 карты № 6; - использовать средства индивидуальной защиты и средства индивидуальной защиты (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей Экономист Начальник отдела кадров Заместитель директора по коммерческим вопросам Инженер но охране труда
Цех канализационных насосных станций, сетей (КНС № 5), 6, машинист КНС	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей
Цех канализационных насосных станций, сетей (КНС № 6), 7, машинист КНС	Учитывая вредные условия труда: - сохранить за работником гарантии и компенсации, указанные в стр. 040 карты № 7; - использовать средства индивидуальной защиты и средства индивидуальной защиты (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей Экономист Начальник отдела кадров Заместитель директора по коммерческим вопросам Инженер по охране труда
Цех канализационных насосных станций. сетей (КНС № 6), 7, машинист КНС	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей
Цех канализационных насосных станций, сетей (КНС № 8), 8, машинист КНС	Учитывая вредные условия труда: - сохранить за работником гарантии и компенсации, указанные в стр. 040 карты № 8; - использовать средства индивидуальной защиты и средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей Экономист Начальник отдела кадров Заместитель директора по коммерческим вопросам Инженер по охране труда
Цех канализационных насосных станций, сетей (КНС № 8). 8, машинист КНС	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей

канализационных насосных станций, сетей (КНС № 1, КНС № 3, КНС № 4,	Учитывая вредные условия труда: - сохранить за работником гарантии и компенсации, указанные в стр. 040 карты № 9; - использовать средства индивидуальной защиты и средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей Экономист Начальник отдела кадров Заместитель директора по коммерческим вопросам Инженер по охране труда
насосных станций, сетей (КНС № 1, КНС № 3, КНС № 4, КНС № 5, КНС № 6), 9, слесарь-	Учитывая тяжесть труда на глубине, соблюдать режим труда и отдыха при выполнении работ, связанных со спуском работников в канализационные насосные станции без принудительной вентиляции, а именно: работы выполняются звеном не менее трех человек, при этом, время нахождения работника на глубине не более 40 минут, затем смена с другим работником звена. Спуск и работа на глубине повторно допускается через 30 мин. работы или отдыха на поверхности.		постоянно	Начальник цеха КНС, сетей
канализационных насосных станций, сетей (КНС № 1, КНС № 3, КНС № 4, КНС № 5, КНС № 6), 10, электрогазосварщик	Учитывая тяжесть труда на глубине, соблюдать режим труда и отдыха при выполнении работ, связанных со спуском работников в канализационные насосные станции без принудительной вентиляции, а именно: работы выполняются звеном не менее трех человек, при этом, время нахождения электрогазосварщика на глубине не более 30 минут, затем отдых на поверхности не менее 10 минут и смена с другим работником звена. Спуск и работа на глубине повторно электрогазосварщику допускается через 30 мин. работы или отдыха на поверхности.		постоянно	Начальник цеха КНС, сетей
Цех канализационных насосных станций,	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей

Цех канализационных насосных станций, сетей (КНС № 2, КНС № 7. КНС № 8, КНС № 9), 11, слесарь-ремонтник	указанные в стр. 040 карты № 11; - использовать средства индивидуальной защиты и	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей Экономист Начальник отдела кадров Заместитель директора по коммерческим вопросам Инженер по охране труда
КНС № 9), 11 , слесарь-ремонтник	Учитывая тяжесть труда на глубине, соблюдать режим труда и отдыха при выполнении работ, связанных со спуском работников в канализационные насосные станции без принудительной вентиляции, а именно: работы выполняются звеном не менее трех человек, при этом, время нахождения работника на глубине не более 40 минут, затем смена с другим работником звена. Спуск и работа на глубине повторно допускается через 30 мин. работы или отдыха на поверхности.		постоянно	Начальник цеха КНС, сетей
Цех канализационных насосных станций, сетей (КНС № 2, КНС № 7, КНС № 8, КНС № 9), 12, электрогазосварщик	Учитывая тяжесть труда на глубине, соблюдать режим		постоянно	Начальник цеха КНС, сетей
Цех канализационных	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей

Канализационная сеть города Гагарина, 13, слесарь аварийно-восстан овительных работ	Учитывая тяжесть труда на глубине, соблюдать режим труда и отдыха при выполнении работ, связанных со спуском работников в колодцы без принудительной вентиляции, а именно: работы выполняются звеном не менее трех человек, при этом, время нахождения работника на глубине не более 40 минут, затем смена с другим работником звена. Спуск и работа на глубине повторно допускается через 30 мин. работы или отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей
Канализационная сеть города Гагарина, 13, слесарь аварийно-восстан овительных работ	на поверхности. Учитывая вредные условия труда: - сохранить за работником гарантии и компенсации, указанные в стр. 040 карты № 13; - использовать средства индивидуальной защиты и средства индивидуальной защиты (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей Экономист Начальник отдела кадров Заместитель директора по коммерческим вопросам Инженер по охране труда
Цех канализационных насосных станций. сетей (КНС № 10, КНС № 11, КНС № 12, КНС № 13), 14, слесарь-ремонтник	Учитывая вредные условия труда: - сохранить за работником гарантии и компенсации, указанные в стр. 040 карты № 14; - использовать средства индивидуальной защиты и средства индивидуальной защиты (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей Экономист Начальник отдела кадров Заместитель директора по коммерческим вопросам Инженер по охране труда
Цех канализационных насосных станций, сетей (КНС № 10, КНС № 11, КНС № 12, КНС № 13), 14, слесарь-ремонтник	Учитывая тяжесть труда на глубине, соблюдать режим труда и отдыха при выполнении работ, связанных со спуском работников в колодцы без принудительной вентиляции, а именно: работы выполняются звеном не менее трех человек, при этом, время нахождения работника на глубине не более 40 минут, затем смена с другим работником звена. Спуск и работа на глубине повторно допускается через 30 мин. работы или отдыха на поверхности.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей
КНС № 1 1 . КНС № 12, КНС № 13), 15, электрогазосварщик	Учитывая тяжесть труда на глубине, соблюдать режим труда и отдыха при выполнении работ, связанных со спуском работников в колодцы без принудительной вентиляции, а именно: работы выполняются звеном не менее трех человек, при этом, время нахождения электрогазосварщика на глубине не более 30 минут, затем отдых на поверхности не менее 10 минут и смена с другим работником звена. Спуск и работа на глубине повторно электрогазосварщику допускается через 30	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей

	506 0711 1711 0771 170 170			
	мин. работы или отдыха на поверхности.			
Цех канализационных насосных станций, сетей (КНС № 10, КНС № 11 . КНС № 12, КНС № 13), 15, электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей
Цех канализационных насосных станций, сетей (КНС № 9), 16, машинист КНС	Учитывая вредные условия труда: - сохранить за работником гарантии и компенсации, указанные в стр. 040 карты № 16; - использовать средства индивидуальной защиты и средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей Экономист Начальник отдела кадров Заместитель директора по коммерческим вопросам Инженер по охране труда
Цех канализационных насосных станций, сетей (КНС № 9), 16, машинист КНС	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник цеха КНС, сетей
Цех-очистные сооружения канализации, 17, начальник цеха	,	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Главный инженер Экономист Начальник отдела кадров Заместитель директора по коммерческим вопросам Инженер по охране труда
Цех-очистные сооружения канализации (Блок очистки), 18, оператор	,	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник цеха-очистные сооружения канализации Экономист Начальник отдела кадров Заместитель директора по коммерческим вопросам

	(респираторы).			Инженер по охране труда
Цех-очистные сооружения канализации (Блок очистки), 18, оператор	Учитывая тяжесть труда, соблюдать режим труда и отдыха при выполнении работ, связанных с выполнением работ на блоке очистки, а именно: после выполнения работ не более 90 минут следует отдых не менее 30 мин.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник цеха-очистные сооружения канализации
Цех-очистные сооружения канализации (Блок очистки), 19, слесарьремонтник	Учитывая вредные условия труда: - сохранить за работником гарантии и компенсации, указанные в стр. 040 карты № 19; - использовать средства индивидуальной защиты и средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник цеха-очистные сооружения каналивации Экономист Начальник отдела кадров Заместитель директора по коммерческим вопросам Инженер по охране труда
Цех-очистные сооружения канализации (Блок очистки). 19, слесарьремонтник	Учитывая тяжесть труда, соблюдать режим труда и отдыха при выполнении работ, связанных с выполнением работ на блоке очистки, а именно: после выполнения работ не более 90 минут следует отдых не менее 30 мин.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник цеха-очистные сооружения канализации
Цех-очистные сооружения канализации (Машинный зал). 20, оператор	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник цеха-очистные сооружения канализации
Цех-очистные сооружения канализации (Машинный зал), 21, слесарь- ремонтник	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник цеха-очистные сооружения канализации
Цех-очистные сооружения канализации (Лабораторный корпус), 23. начальник центральной испытательной качества воды	Учитывая вредные условия труда: - сохранить за работником гарантии и компенсации, указанные в стр. 040 карты № 23; - использовать средства индивидуальной защиты и средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Главный инженер Экономист Начальник отдела кадров Заместитель директора по коммерческим вопросам Инженер по охране труда

Цех-очистные	Учитывая вредные условия труда:	Снижение		Начальник центральной
сооружения	- сохранить за работником гарантии и компенсации,	вредного		испытательной лаборатории
канализации	указанные в стр. 040 карты № 23;	воздействия	постоянно	качества воды
(Лабораторный	- использовать средства индивидуальной защиты и	химического		Экономист
корпус),	средства индивидуальной защиты органов дыхания	фактора		Начальник отдела кадров
24, лаборант	(респираторы).			Заместитель директора по
химического				коммерческим вопросам
анализа	· ·			Инженер по охране труда

^{*}Ответственным исполнителем является должностное лицо, возглавляющее список исполнителей в каждой строке графы 5

Главный инженер	a Sheo.	Галушкин О.С.
Экономист	Ficeleff	Стеблянко Н.Н.
Начальник отдела кадров		_ Иванова Ю.В.
Начальник производственного отдела	JA ii	_ Бозиева Г.А.
Юрисконсульт	J 8h_	_ Гайратова А.Е.
Бухгалтер	The Transfer of the Transfer o	_ Г.П. Дмитриева
Инженер по охране труда		Зеленов Г.В.